

AQUALEAD CI 2001 Vsebuje: N,N-Dietilhidroksilamin 2,5 – 10 % (3710-84-7)
NEVARNE LASTNOSTI

Kemikalija nima nevarnih lastnosti.

Sredstvo za kondicioniranje tehnološke vode. Brezbarvna tekočina z vonjem po aminih, s pH 10,7.

VARNOSTNI UKREPI


Skladiščenje: Hraniti na hladnem in dobro prezračenem prostoru. Drugih posebnih zahtev za skladiščenje ni.

Zaščita rok: Ob daljšem kontaktu uporabiti zaščitne rokavice EN 374 (nitril) 3.

Zaščita oči: Pri pretakanju je priporočljiva uporaba zaščitnih očal EN 166 3 S.

Koža: Priporočljiva uporaba zaščitne delovne obleke odporne proti tekočim kemikalijam EN 13034 in zaščitne obutve v skladu z EN 20345.

Zaščita dihal: Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna.

Osebna varovalna oprema: pri uporabi vedno nositi predpisano osebno varovalno opremo!



Strogo prepovedano je kajenje, uživanje hrane in pijače med delom, prav tako nahajanje živil na delovnem mestu. Pred uživanjem hrane in po končanem delu si je potrebno temeljito umiti roke z milom in vodo.

POSTOPEK V PRIMERU NEVARNOSTI IN PRVA POMOČ:

KLIC V SILI: 112

(KAJ, KJE, KDAJ se je zgodilo, KDO kliče, KOLIKO poškodovancev, KAKŠNE okoliščine in poškodbe)



Ponesrečene osebe odstranimo iz nevarnega območja in jih odpeljemo na svež zrak. V primeru nezvesti ponesrečenca namestimo v stabilen bočni položaj. Drugi dodatni posebni ukrepi niso potrebni. **Pri stiku s kožo:** Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, je potrebno izprati z vodo. **Pri stiku z očmi** je potrebno oči z odprto očesno rezo več minut spirati pod tekočo vodo in se posvetovati z zdravnikom. **Pri zaužitju** lahko povzroča slabost. **Ne izzvati bruhanja.** V vsakem primeru takoj obiščemo zdravnika.

ZASTRUPLJENEC, KI JE ZAUŽIL JEDKO SNOV, LAHKO PIJE VEČKRAT MANJŠO KOLIČINO VODE! PREPOVEDANO MU JE DATI PITI MLEKO, MILNICO, KIS !!!



Obvesti nadrejene!

POSTOPKI V PRIMERU RAZLITJA

Proizvod absorbirati z absorbentom BASOSORB, ki se nahaja v prostoru črpališča Nova vas, ga pobrati v posebne posode in ga začasno skladiščiti v prostoru črpališča Nova vas do predaje pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Posodo z onesnaženim absorbentom dobro zapri in označi s številko odpadka 16 05 09 – zavržene kemikalije, ki niso zajete v 16 05 06, 16 05 07 ali 16 05 08. V primeru razlitja skrbeti za zadostno zračenje prostora.

POSTOPKI V PRIMERU POŽARA

Ustrezno gasilno sredstvo: Razpršen vodni curek. Gasilni prah. CO2. Pri večjih požarih tudi s proti alkoholu obstojno peno.

Neustrezno gasilno sredstvo: Ni podatka

OPOZORILO:

Ob požaru se lahko tvorijo strupeni plini. Preprečiti da odtoki iz gašenja ali čiščenja pridejo v kanalizacijo in vodne poti. Ob požaru je hlajenje vsebnikov in gašenje začetnega požara, kjer ni neposredno udeležena nevarna snov, dovoljeno usposobljenim delavcem.

Gašenje večjega požara in požara, kjer je udeležena nevarna snov, dovoljeno le gasilcem!