


OZNAKA



POMEN OZNAKE

MOČNA EROZIJA

Odseki strug ali grap kjer potekajo MOČNI procesi hudourniške ali rečne erozije v vseh oblikah. Erozijski procesi so očitni in aktivni, vendar niso v napredujoči fazi (se ne širijo ali jačajo).

VRSTE POJAVOV

VIDNI ZNAKI

BOČNA EROZIJA - erodiranje brežin

- številne zajede v brežinah, več velikih zajed
- pogosti odseki odnešene ali poškodovane obrežne vegetacije, pogoste vrzeli v vegetaciji, slabše razvita vegetacija
- več posamičnih manjših ali večjih usadov

GLOBINSKA EROZIJA - erodiranje dna, poglobljanje struge

- očitno poglobljanje na krajših odsekih, hudourniške grape "V" oblike
- mestoma spodkopavanje brežin, posamični manjši ali večji usadi

PLAVINE, NANOSI

- sproščanje precejšnjih količin mešanih plavin vseh vrst
- precejšen delež grobih plavin
- mestoma zastajanje nanosov